

# 基本アースセット取扱説明書

不完全なアースは低出力だけでなく、パワーボックスに負荷を与え、故障の原因となる場合があります。  
下記アース棒設置方法をよく読み正しい方法で設置を行って下さい。

## 基本アースセット内容


- ・専用アース棒(90cm,短いリード線付)3本
- ・銅ヨリ線4m
- ・緑ケーブル10m(パワーボックス接続用)
- ・ジョイントクランプ3個

## アース棒の設置方法


### 1. 打込み場所の制定

- ・出来るだけ湿った場所
- ・他の電気機器、及びそのアースより10m程離れた場所


### 2. ハンマーなどで10cm程残して打ち込む(静かにゆっくりと)



### 3. アース棒の周囲を掘り返す(深さは20~30cm程)



### 4. ジョイントクランプで銅ヨリ線をつなぐ(多少ゆとりを持たせて)



### 5. 完全に打ち込み、埋める

